



# CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Mammarella  
Torca  
Mura  
Usai

## II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastruttura, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 8-8-23 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12

Il giorno 8-8-23, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIOVIA per discutere il seguente ordine del giorno:

- SO PARRULO 90 PARVA
- BELINGUER - VIA SPONZONZ
- \_\_\_\_\_

### Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		<u>11</u> - <u>12:30</u>
Arru Gianluca		<u>11:00</u> - <u>12:30</u>
Fronterrè Diego		<u>11:00</u> - <u>12:30</u>
Caris Silvia	_____	_____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	_____ - _____
Caggiani Antonio		<u>11:00</u> - <u>12:30</u>
Sestu Matteo	_____	_____ - _____
Lai Gianluca		<u>11:00</u> - <u>12:30</u>
Atzori Monica		<u>11:00</u> - <u>12:30</u>

Discussione

SOPRALLUOGI P. BELLINGUER - V. A. S. POUSSIAU  
La commissione, all'istata ha un numero limitato  
da parte dei cittadini' ha effettuato un sopralluogo  
soprattutto sulla piazza Bellinguer e sulla  
S. Poussiau -

- Piazza Bellinguer

rispetto al sopralluogo effettuato in marzo e per il  
quale è stato inviato un dettagliato rapporto,  
nella e' cambiato assai: gli edifici sono  
in eccesso che parte sono in parte marcianti  
e la situazione generale d'aspetto è  
peggiore.

- V. A. S. Poussiau

anche in questa zona la commissione ha  
effettuato un sopralluogo fine maggio e  
segnala le incalcolabili costruzioni, ma la  
situazione è ulteriormente peggiore.

Alle ore 19.30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la  
seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 2-8-23 così come  
previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

#### Emendamenti Commissari

Per quanto riguarda la situazione in merito per i pedoni  
e corsi dei marciatori, non essendoci il polo  
nell'illuminazione dovuta alla d'oro un'illuminazione  
che deve continuare a essere garantita da una parte a piedi  
colleto nel polo nell'illuminazione sotto la struttura  
(Componenti  
esistono un contratto d'opera) FOTO N° 2.  
Polo la sistemazione FOTO N° 3. La manutenzione  
sollecita miglior controllo in corso e una  
manutenzione efficiente.



Foto 2





Polo  
3