



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Am. Cash
Mamm
Borelli

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 23-10-23 Ora Inizio 9 Ora chiusura 10

Il giorno 23-10-23, alle ore 9 si è riunita la II Commissione presso _____ per discutere il seguente ordine del giorno:

- illa unione VIA S. GIULIA e
Vico Podoferrà ^{Dovalin} VIA Manno
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>9</u> - <u>10</u>
Arru Gianluca		- <u>09,00</u> - <u>10,00</u>
Fronterre Diego		- <u>09,00</u> - <u>10,00</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>09,00</u> - <u>10,00</u>
Caggiari Antonio		- <u>09,00</u> - <u>10,00</u>
Sestu Matteo ^{Dele G}		- _____ - _____
HERCU SANDRO di Gianluca		- <u>09,00</u> - <u>10,00</u>
Atzori Monica	_____	- _____ - _____

Discussione:

ILLUMINAZIONE

In richiesta di alcuni cittadini
presenti nelle condizioni di sicurezza
di alcuni poli. Nella illuminazione
pubblica è stato eseguito un sopralluogo
sulle Vie S. Giuliano, Via Portoferrato
(Baenobin) e Via Roma

- 1) Via S. Giuliano
un polo è stato abbattuto e come si vede non
solo non è stato rifatto ma insistono dei
cavi con un cavo in plastica e nostro parere
non in sicurezza - FOTO N° 1. Il poli. nelle
vie nuove presentano alla base il collettore
di protezione in cemento frantumato e
uno stato avanzato di corrosione FOTO N° 2
- 2) Vico Portoferrato Baenobin
Rimovendo sotto il collettore di protezione

Alle ore 10 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario/Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 23/10/23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

Stipulato. FOTO N° 3. VIA RAPPANO FOTO
Si evidenzia che l'allegato del capitolato
tecnico prevede che la società affidataria
sia responsabile nei controlli, negli interventi
di manutenzione e ripristino, alle voci
4.3.8.3 e 4.3.8.4 del capitolato
tecnico

Hotonoy



Photo No 2



4050

N03



PHOTO N°4

