



# CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Comune di Carbonia

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 31-08-23 Ora Inizio 9 Ora chiusura 10,30

Il giorno 31-08-23, alle ore 9 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- SOPRALUSSO STADIO 2° BOLE
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>9</u> - <u>10,30</u>
Arru Gianluca		- <u>09,00</u> - <u>10,30</u>
Fronterre Diego		- <u>09,00</u> - <u>10,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>09,00</u> - <u>10,30</u>
Cagliari Antonio		- <u>09,00</u> - <u>10,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Lai Gian luca		- <u>09:00</u> - <u>10:30</u>
Atzori Monica		- <u>9</u> - <u>10,30</u>

Discussione:

# SOPRALUOGO STUDIO

pg 1 di 3

Gra data 30-08-23 la commissione ha incontrato il Presidente del Consorzio Celeo per conoscere quali fossero in questo momento gli interventi necessari da eseguire nello stadio - Dalla discussione è emerso un elenco di priorità, molto condivise dalla stessa commissione elencate nel dettaglio nel verbale del giorno 30 Agosto. La commissione al termine di questo incontro ha sentito la necessità di eseguire un sopralluogo nello stadio in presenza dello stesso presidente, sopralluogo che è servito a comprendere meglio le priorità e ad elaborare un nuovo elenco e esemplare del precedente come di seguito:

- 1) intervento sulla condotta e corso di

Alle ore 10,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 31-08-23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

## Emendamenti Commissari

infiltrazioni d'acqua che durante la notte attraversano le stalle produttive e arrivano dentro gli spogliatoi FOTO N° 1-2

- 2) l'apertura nelle tribune valutando la possibilità di realizzare un impianto

I Componenti


Foto storica. ~~con~~ ~~adattando~~ ~~la~~ ~~possibilità~~  
di realizzare

(SOPRALUSSO STADIO)

- 3) Realizzazione di un posto per ridurre i costi per il mantenimento del prato verde
- 4) Bonifici sono interne al N fuori del rettangolo di fissa FOTO N°3 per presenza di "Eternit" ricoperto dalle erbacce
- 5) Sradicamento, all'esterno dello stadio, di pesanti e comunemente chiamati SPINE DI CRISTO
- 6) Rifacimento del placcaggio in zone spogliatoie e ripristino Finestre FOTO N°5
- 7) Ripristino di parte della pavimentazione in zone spogliatoie FOTO N°6-7
- 8) intervento straordinario sull'impianto di illuminazione FOTO N°8
- 9) impianto di riscaldamento negli spogliatoi da manutenzione FOTO N°8
- 10) Realizzazione di un campo in erba sintetica dietro il rettangolo di fissa per gli allenamenti. Se conto il persistente del carbonio laterale l'intervento previsto sulla Tribuna prato non rappresenta una priorità in quanto questo intervento sarebbe indifferibile per un campionato di serie D

"Situazione Finanziaria al 31-08-23"

- 1) Dicembre 2020 finanziamento Regione 150.000 Euro
- 2) giugno 2021 eseguito studio di fattibilità approvato in giugno nella stessa somma
- 3) Dicembre 2022 è stato deciso di rivedere lo studio di fattibilità si approvato con due settori nella Tribuna prato eliminando alcuni interventi per stare nello stesso finanziamento



## SOPRAVVUOTO STADIO

h) Nei primi mesi del 2023 la Regione prevede un secondo finanziamento di 160.000 Euro. La giunta assegna un secondo incarico per un ulteriore studio di fattibilità per la copertura della tribuna.

Conclusioni:

utilizzare i due finanziamenti, dopo aver  
La Troppo Tempo, è diventata una  
urgente - la commissione propone  
un nuovo studio di fattibilità che  
tepa conto dei due finanziamenti  
e come priorità quelle sopra indicate.



~

Photo No 1









FOTON-3





Foto  
4







FOTO 5



FOTO N.º  
6

III







FOTO N° 4





8020208





FOTO  
No 9

