



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Comune di Carbonia

Prot. n. 48068 del 05/09/2022

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 29-08-22 Ora Inizio 11,30 Ora chiusura _____

Il giorno 29/08/22, alle ore 11,30 si è riunita la II Commissione presso SALA-GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- SOPRAVVUOTO - CENTRO INTERMUNICIPALE
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Fronterrè Diego		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Lai Gian luca	_____	- _____ - _____
Mele Daniele	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>

Discussione:

SOPRALUOGO - CENTRO INTERMODALE
La commissione su segnalazione di alcuni
operatori del centro intermodale, ha effettuato
un sopralluogo risultando quanto segue:
1) Nella zona esistente il centro intermodale
è necessario un intervento urgente di
manutenzione in tratti di marciapiede
in franto perché rotte e scalfiti.
2) Si nota un intervento certamente
eseguito proporzionalmente (colui
che troppo tempo fa erano provvisori) mediante
l'utilizzo in calcestruzzo per l'impimento
invece che la posa di un tratto in franto
Foto N°4.
Si chiede un intervento urgente per evitare
problemi alle persone con utilizzo di
materiali appropriati (in franto non in calcestruzzo)

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione



Il Segretario Verbalizzante



Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 23-08-22 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

Ultimo intervento riguarda un cartello stradale
inclinato, probabilmente a causa di un urto,
che deve essere riposizionato a norma
Foto N°5

I Componenti

Photo No 1



29/08/22, 18:44

IMG-20220829-WA0002.jpg






FOTO N 2



Photo 203



FO TO NO4





POSTO N05

