



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 09/01/2023 Ora inizio 11,00 Ora chiusura 18,30

Il giorno 09/01/2022, alle ore 11,00 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- RIVISIONE E SOPRALLUOGO PISCINA
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>18,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Cagliari Antonio		- <u>11⁰⁰</u> - <u>12³⁰</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Lai Gian luca	_____	- _____ - _____
Mele Daniele	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>

SOPRABOCCO IN PISCINA

La commissione nella riunione del ... ha avuto ascoltato una posizione precisa sulla piscina che in sintesi era la seguente: eseguire subito i lavori per rimettere in funzione il sdatto Termes e con un intervento temporaneo impedire le infiltrazioni d'acqua nel tetto e quindi ripristinare con urgenza la piscina ed pubblico con una gestione transitoria da affidare alla Somica. Da incarichi tecnici possiamo dire che l'intervento temporaneo è fatto con spesa di 60.000 F/anno con un sovrappiù in termini di risparmio energetico di circa 10.000 F/anno.

Avendo avuto notizia che finalmente il tetto meno e punto, nei mod. N. legge, ~~si è~~ ~~il~~ ~~problema~~ ~~risolto~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~problema~~ ~~è~~ ~~risolto~~

Alle ore _____ esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il _____ così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

~~Il~~ ~~problema~~ ~~è~~ ~~risolto~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~problema~~ ~~è~~ ~~risolto~~

un verbale sulla stato della piscina al momento della consegna da parte della Società Autares.

I Componenti

SOPRALUOGO PISCINA

La commissione ha concordato un sopralluogo in presenza di due funzionari del comune. Durante il sopralluogo si è potuto constatare quanto segue:

1) Il 60% delle opere è già stato come la ripulazione presente nella stessa opera FOTO N° 1

2) Le travi in legno e le traverse non sono state mai mantenute. Vedi FOTO 2

3) Tutte le porte al confine con la piscina laterale non chiudono FOTO 3

4) Banchi e piscina esterna sono distrutte FOTO 4-5-6-6 BIS

5) Tutti gli interni devono essere mantenuti, rivestiti e imbiancati FOTO 7-8-9-10

6) La ZONA CALDAIA sembra un riparo materili alla rinfusa FOTO 11-12

La commissione ha potuto rilevare a seguito di una ispezione visiva che certamente non ha potuto rilevare sullo stato degli impianti e sotto impianti.




FOTO 1

1





PHOTO 201402



~
Foto 3



Foto 4

FOTO 5



FOTO 6



FOTO 6 BIS





Foto x




PHOTO
No. 2

FOTO 9






Photo 10



Foto H



4510 12
==