



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 13/11/23 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12,30

Il giorno 13/11/23 alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- Condole IS PERDAS
- _____
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Caggiari Antonio		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Mereu Sandro	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>

Discussione:

15 PERDAS

Facciamo seguito alle foto sulle situazioni di alcuni obliqui e stato eseguito un sopralluogo riscontrando le seguenti anomalie:

Il canale è completamente ostruito dalla vegetazione e dalle canne e la spolizione di protezione del ponte hanno bisogno di un intervento urgente per ragioni di sicurezza totali.

Foto N°2 dà una visione del canale dopo un intervento di manutenzione del 08/12/2012.

Foto N°3 mostra lo stato di una "cunetta" al bordo della carreggiata strada che completamente ostruita dalla esplosiva vegetazione. Il vecchio storico lavatoio dovrebbe essere valorizzato Foto N°4.

Gl. obliqui presenti lungo la strada devono essere estirpati sia perché impediscono la visuale durante il traffico pedonale e veicolare

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 12/11/23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

Foto 5, sia perché hanno creato alcuni ad una revisione privata, come mostra la Foto N°6

I Componenti



Foto 1

Foto 1

FOTO N°2



Loc. CAPUT. AQUAS

il fiume

si osservi le condizioni
del fiume

(come è stato Pareiate)

FOTOS





Foto



Foto

EXTREMELY HOT
CAUTION

Foto N°6

de andar

