



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

ASS. CASTI
MARI-
MANNACCUS

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 11-10-23 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12,30

Il giorno 11-10-23, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso SALA SIONTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- PIAZZA MARRILLA - PIAZZA DEL
- MINATORE
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Lai Gian luca	_____	- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>11</u> - <u>12,30</u>

Discussione:

SOPRALUOGO

È stato eseguito un ulteriore controllo sulle due piastre:

Passo normale

Il legno pubblico è in completo abbandono e deve essere reso

disponibile ai cittadini. Unico legno pubblico nell'ultimo FOTO 1-2

l'erba deve essere eliminata FOTO 3.

Lo scampillo presente nella piastra necessita

A. una manutenzione straordinaria.

L'ingresso nella piastra del minatore lato Via Napoli è pericoloso FOTO FOTO 4

Lo stesso A. cerca per l'ingresso lato torre e vice FOTO 6. Nella stessa piastra i

fini sono inclinati in maniera fuorilegge verso

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 11-10-23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

p-121 Foto 7.

I lavori presentati nel sopralluogo precedente per un importo previsto A. circa 2.600. Euro restano in attesa di una nota (PIAZZA DEL

MINATORE)

I Componenti

Handwritten text in the top left corner, possibly a signature or initials, written in blue ink.





Flores

PHOTO 1





FOTO 2



FOY03






PHOTO
4



SITE

Perdue B...

STANLEY



Handwritten scribbles in black and white.

F08

2

Large black and red graffiti tags on the left panel of the box.

Blue graffiti on the concrete wall above the box.

Blue graffiti on the concrete wall below the box.

Blue graffiti on the stone-paved area below the box.